

柳州市鱼峰区市场监督管理局 行政处罚决定书

鱼峰市监处罚〔2026〕15-1号

当事人：柳州市鱼峰区智俊机械设备经营部（原柳州市柳南区智俊机械设备经营部）

主体资格证照名称：《营业执照》

统一社会信用代码：92450204MA5L6G5L5C

经营场所：柳州市鱼峰区鸡喇路2号鑫大地五金机电市场B1区32号

经营者：刘*

身份证件号码：*****4110

2025年6月17日，我局执法人员到柳州市柳南区智俊机械设备经营部进行电线电缆经营相关检查，执法人员在当事人的经营场所检查时发现：①1卷铜芯聚氯乙烯绝缘绞型连接用耐火软电线，包装标签标有合格证及“产品型号 NH-RVS，产品规格：2×64，额定电压 300/300V，生产厂家：广西侨辉电线电缆有限公司，生产日期：2022/12/14，执行标准：JB/T8734.3-2016、GB/T19666-2019，长度：100m，检验员：检 05”的内容。②166米的铜芯聚氯乙烯绝缘软电缆，外包装上标有“型号规格：RVV mm²，数量：1×100m，桂林晨山电线电缆有限公司，地址：桂林市七星区信息产业园D-12”，电缆上标有“ZR--RVV、300/500V、2×1.5mm²、GB/T5023.5-2008、CCC”字样。③6卷（100米/卷）电缆，外包装上标有“型号规格：RVV mm²，数量：1×100m，

制造商：顺风电线电器厂，2×2.5”，电线上标有“ZR--RVV、300/500V、2×2.5mm²、GB/T5023.5-2008、CCC”字样。④192 米电缆，外包装上标有“型号规格：RVV mm²，数量：1×100m，制造商：顺风电线电器厂”，电缆上标有“ZR--RVV、300/500V、2×6mm²、GB/T5023.5-2008、CCC”字样。⑤62 米电缆，无外包装，电缆上标有“RVV-300/500V、3×6+2×4mm²、柳州海源特种电缆有限公司”字样，产品未标注 3C 认证标志。⑥99 米电缆，无外包装，电缆上标有“ZC-KVVRP/RVVP、300/500V、GB/T5023.5-2008、CCC”字样。鉴于上述电线电缆标识不符合规定，经领导批准，执法人员现场对上述电线电缆实施扣押的行政强制措施，同时随机抽取上述⑥型号为 ZC-KVVRP/RVVP（经被抽检单位确认规格为 10×0.5mm²）的电缆和上述①型号规格为 NH-RVS 2×64（经被抽检单位确认规格为 2×0.75mm²）的铜芯聚氯乙烯绝缘绞型连接用耐水软电线进行抽样，抽取样品数量为 3 米。我局执法人员制作《现场笔录》、《柳州市鱼峰区市场监督管理局实施行政强制措施决定书》（鱼峰市监强制〔2025〕72 号）和《柳州市鱼峰区市场监督管理局抽样记录》（抽样单编号：LZYF202506170001、LZYF202506170002），由经营者刘*签字确认。

2025 年 6 月 17 日我局向当事人送达了《柳州市鱼峰区市场监督管理局检验期间告知书》（鱼峰市监检鉴期〔2025〕8 号），告知当事人抽样送检进行检验的时间段和相关法律的规定，由经营者刘*签字确认。

2025 年 7 月 3 日，柳州市质量检验检测研究中心出具《检验报告》（编号：DQ25-WT0043），报告证实抽检的铜芯聚氯

乙烯绝缘绞型连接用耐火软电线（型号规格：NH-RVS、2×64）检验项目“导体电阻（20℃）”符合 JB/T 8734.3-2016《额定电压 450/750V 及以下聚氯乙烯绝缘电线电缆和软线第 3 部分：连接用软电线和软电缆》的要求。

2025 年 7 月 9 日，柳州市质量检验检测研究中心出具《检验报告》（编号：DQ25-WT0044），报告证实抽检的电缆（型号规格：10×0.5mm² ZC-KVVRP/RVVP）的“标志”项目不符合 GB/T 5023.5-2008《额定电压 450/750V 及以下聚氯乙烯绝缘电缆第 5 部分：软电缆（软线）》的标准要求。

2025 年 7 月 21 日我局向刘*送达了《柳州市鱼峰区市场监督管理局检验结果告知书》（鱼峰市监检鉴结〔2025〕12 号），告知抽检的结果和享有的权利，由经营者刘*签字确认。

2025 年 9 月 4 日，经营者刘*到我局接受第一次询问调查，其称对抽检结果无异议，不申请复检。

2025 年 12 月 19 日，经营者刘*到我局接受第二次询问调查。

经查实，当事人在柳州市鱼峰区鸡喇路 2 号鑫大地五金机电市场 B1 区 32 号从事销售电线电缆的经营活动，当事人销售的桂林晨山电线电缆有限公司生产的型号规格为 ZR-RVV 2×1.5mm² 铜芯聚氯乙烯绝缘软电缆 166 米（100 米/卷），额定电压 300/500V，执行标准：GB/T5023.5-2008，有“CCC”标志，无产品合格证明，售价***元/卷，货值***元；顺风电线电器厂生产的型号规格为 ZR-RVV 2×2.5mm² 的电缆 6 卷（100 米/卷），额定电压 300/500V，执行标准：GB/T5023.5-2008，有“CCC”标志，无产品名称、合格证明和厂址信息，售价***元/卷，货值****元；顺风电线电器厂生产的型号规格为 ZR-RVV 2×6mm² 的

电缆 192 米（100 米/卷），额定电压 300/500V，执行标准：GB/T5023.5-2008，有“CCC”标志，无产品名称、合格证明和厂址信息，售价***元/卷，货值****元；柳州海源特种电缆有限公司生产的型号规格为 RVV 3×6+2×4mm²的电缆 62 米（100 米/卷），额定电压 300/500V，无产品名称、执行标准，合格证明、厂址信息和“CCC”标志，售价**元/米，货值***元；规格为 ZC-KVVRP/RVVP 的电缆 96 米（100 米/卷），额定电压 300/500V，执行标准：GB/T5023.5-2008，有“CCC”标志，无产品名称、合格证明、厂名和厂址信息，售价*元/米，货值***元，该电缆标注的 KVVRP/RVVP 为两种型号，其中型号 KVVRP 不在 CCC 强制认证范围，而型号 RVVP 在 CCC 强制认证范围，一种产品标注两种型号，属于标识错误。本案货值金额共计 4096 元，无违法所得。

其次，我局执法人员通过“全国认证认可信息公共服务平台”上“强制性产品认证”窗口内的“获证组织名称”搜索框输入“顺风电线电缆厂”、“桂林晨山电线电缆有限公司”和“柳州海源特种电缆有限公司”进行查询，均未查询到上述公司获得强制认证证书的信息。执法人员通过“国家企业信用信息公示系统”网站查询上述公司信息时，未查询到“顺风电线电缆厂”的信息。

柳州海源特种电缆有限公司生产的型号规格为 RVV 3×6+2×4mm²的电缆，属于市场监管总局 2023 年第 36 号公告附件 2 中《强制性产品认证目录描述与界定表》（2023 年修订）中第一类的电线电缆产品里的第 3 种“额定电压 450/750V 及以下聚氯乙烯绝缘电线电缆”中的“聚氯乙烯绝缘软电缆电线”的产品范围，需经国家强制性产品认证后方可出厂、销售。

经抽检，柳州市质量检验检测研究中心出具《检验报告》（编号：DQ25-WT0044）中检验结论显示（型号规格：10×0.5mm² ZC-KVVRP/RVVP）的电缆“标志”项目不符合 GB/T 5023.5-2008《额定电压 450/750V 及以下聚氯乙烯绝缘电缆 第 5 部分：软电缆（软线）》的标准要求。

另外，当事人积极整改，已于 2025 年 9 月 15 日将营业执照上的经营场所由“柳州市柳南区城站路 223 号 04213 号”变更到实际经营地址“柳州市鱼峰区鸡喇路 2 号鑫大地五金机电市场 B1 区 32 号”；名称由“柳州市柳南区智俊机械设备经营部”变更为“柳州市鱼峰区智俊机械设备经营部”；统一社会信用代码未发生变更，主体资格具有连续性。

上述事实，主要有以下证据证明：

1. 柳州市柳南区智俊机械设备经营部《营业执照》复印件、经营者刘*居民身份证复印件、柳州市鱼峰区智俊机械设备经营部《营业执照》复印件，证明：（1）当事人经营主体资格、经营范围和其负责人的身份；（2）当事人营业执照登记注册的经营场所由“柳州市柳南区城站路 223 号 04213 号”变更到实际经营地址“柳州市鱼峰区鸡喇路 2 号鑫大地五金机电市场 B1 区 32 号”；名称由“柳州市柳南区智俊机械设备经营部”变更为“柳州市鱼峰区智俊机械设备经营部”，统一社会信用代码未发生变更，主体资格具有连续性的事实。

2. 《现场笔录》（2025 年 6 月 17 日）、现场拍摄取证记录，《柳州市鱼峰区市场监督管理局抽样记录》（抽样单编号：LZYF202506170001、LZYF202506170002）、《柳州市鱼峰区市场监督管理局实施行政强制措施决定书》（鱼峰市监强制〔2025〕



72号)、《柳州市鱼峰区市场监督管理局检验期间告知书》(鱼峰市监检鉴期〔2025〕8号)、《柳州市鱼峰区市场监督管理局检验结果告知书》(鱼峰市监检鉴结〔2025〕12号)、JB/T8734.3-2016《额定电压450/750V及以下聚氯乙烯绝缘电线电缆和软线第3部分:连接用软电线和软电缆》标准复印件、《检验报告》(编号:DQ25-WT0043、DQ25-WT0044),证明:(1)我局执法人员检查时,在当事人的经营场所发现正在销售的顺风电线电器厂生产的型号规格为RVV 2×2.5mm²的电缆、桂林晨山电线电缆有限公司生产的型号为RVV的电缆、顺风电线电器厂生产的型号规格为RVV 2×6mm²的平凡^R电缆、柳州海源特种电缆有限公司生产的型号规格为RVV-300/500V 3×6+2×4mm²和ZC-KVVRP/RVVP的电缆、广西侨辉电线电缆有限公司2022年12月14日生产的型号规格为NH-RVS 2×64的电线的标签标志不合格;(2)我局执法人员对当事人经营的上述电线电缆进行扣押并抽样的事实。(3)经检验,铜芯聚氯乙烯绝缘绞型连接用耐火软电线(型号规格:NH-RVS、2×64)检验项目“导体电阻(20℃)”符合JB/T 8734.3-2016的要求,而电缆(型号规格:ZC-KVVRP/RVVP 10×0.5mm²)的“标志”项目不符合GB/T 5023.5-2008标准要求的事实。(4)我局已向当事人送达《检验报告》,并告知当事人相应检验结果的内容及其依法享有复检等权利的事实。

3.《询问笔录》(2025年9月4日第1次、2025年12月19日第2次),《强制性产品认证目录描述与界定表》(2023年修订),《证据提取单》(转账记录1份,取证时间:9月4日;顺风电线电器厂、桂林晨山电线电缆有限公司和柳州海源特种电

缆有限公司三家公司强制认证证书信息查询结果 3 份，取证时间：11 月 24 日；广西侨辉电线电缆有限公司、顺风电线电器厂、桂林晨山电线电缆有限公司和柳州海源特种电缆有限公司四家公司企业信息查询结果 4 份，取证时间 12 月 3 日），证明：（1）在当事人经营场所扣押的电线电缆的详细信息、售价及货值如下：①1 卷 97 米铜芯聚氯乙烯绝缘绞型连接用耐火软电线，包装标签标有合格证及“产品型号 NH-RVS，产品规格：2×64，额定电压 300/300V，生产厂家：广西侨辉电线电缆有限公司，生产日期：2022/12/14，执行标准：JB/T8734.3-2016、GB/T19666-2019，长度：100m，检验员：检 05”的内容，售价***元/卷，货值**元。②166 米的铜芯聚氯乙烯绝缘软电缆，外包装上标有“型号规格：RVV mm²，数量：1×100m，桂林晨山电线电缆有限公司，地址：桂林市七星区信息产业园 D-12”，电缆上标有“ZR--RVV、300/500V、2×1.5mm²、GB/T5023.5-2008、CCC”字样，售价***元/卷，货值***元。③6 卷（100 米/卷）电缆，外包装上标有“型号规格：RVV mm²，数量：1×100m，制造商：顺风电线电器厂，2×2.5”，电线上标有“ZR--RVV、300/500V、2×2.5mm²、GB/T5023.5-2008、CCC”字样，售价***元/卷，货值****元。④192 米电缆，外包装上标有“型号规格：RVV mm²，数量：1×100m，制造商：顺风电线电器厂”，电缆上标有“ZR--RVV、300/500V、2×6mm²、GB/T5023.5-2008、CCC”字样，售价***元/卷，货值****元。⑤62 米电缆，无外包装，电缆上标有“RVV-300/500V、3×6+2×4mm²、柳州海源特种电缆有限公司”字样，产品未标注“CCC”认证标志，售价**元/米，货值***元。⑥99 米电缆，无外包装，电缆上标有“ZC-KVVRP/RVVP、300/500V、

GB/T5023.5-2008、CCC”字样，售价*元/米，货值***元的事实；

（2）当事人对检验报告（编号：DQ25-WT0043、DQ25-WT0044）的结论无异议，不申请复检的事实；（3）2025年4月6日，当事人从他人处以****元购进被扣押的电线电缆的数量和具体购进价；（4）柳州海源特种电缆有限公司生产的型号规格为RVV 3×6+2×4mm²的电缆属于需强制认证产品范围，该公司未取得该产品强制认证证书的事实。（5）顺风电线电器厂和桂林晨山电线电缆有限公司未取得强制认证证书的事实。（6）在国家企业信用信息公示系统上查询不到“顺风电线电器厂”相关信息，该厂家不存在的事实。

2025年2月11日，我局向当事人送达了《柳州市鱼峰区市场监督管理局行政处罚告知书》（鱼峰市监罚告〔2026〕15-1号），告知当事人拟作出的行政处罚内容以及事实、理由、依据，并告知当事人依法享有陈述、申辩的权利。当事人在法定期限内没有提出陈述、申辩意见。

本局认为，当事人销售的规格为ZC-KVVVP/RVVP的涉案96米电缆标签无产品名称、合格证明、厂名和厂址信息，销售的顺风电线电器厂生产的型号规格为ZR-RVV 2×2.5mm²的涉案6卷电缆以及型号规格为ZR-RVV 2×6mm²的涉案192米电缆无产品名称、合格证明和厂址信息，其行为违反了《中华人民共和国产品质量法》第二十七条第一款第一、二项“产品或者其包装上的标识必须真实，并符合下列要求：（一）有产品质量检验合格证明；（二）有中文标明的产品名称、生产厂厂名和厂址；”和《中华人民共和国产品质量法》第三十六条“销售者销售的产品的标识应当符合本法第二十七条的规定”的规定，属于销售的

产品标识不符合规定的违法行为。

当事人销售的桂林晨山电线电缆有限公司生产的型号规格为 ZR-RVV 2×1.5mm² 的涉案 166 米铜芯聚氯乙烯绝缘软电缆，无产品合格证明，其行为违反了《中华人民共和国产品质量法》第二十七条第一款第一项“产品或者其包装上的标识必须真实，并符合下列要求：（一）有产品质量检验合格证明；”的规定，属于销售的产品标识不符合规定的违法行为。

当事人销售的柳州海源特种电缆有限公司生产的型号规格为 RVV 3×6+2×4mm² 的涉案 62 米电缆，无产品名称、执行标准，合格证明和厂址信息，其行为违反了《中华人民共和国产品质量法》第二十七条第一款第一、二、三项“产品或者其包装上的标识必须真实，并符合下列要求：（一）有产品质量检验合格证明；（二）有中文标明的产品名称、生产厂厂名和厂址；（三）根据产品的特点和使用要求，需要标明产品规格、等级、所含主要成分的名称和含量的，用中文相应予以标明；需要事先让消费者知晓的，应当在外包装上标明，或者预先向消费者提供有关资料；”的规定，属于销售的产品标识不符合规定的违法行为。

当事人销售的标注有桂林晨山电线电缆有限公司和顺风电线电器厂的涉案电缆均标注有“CCC”标志，但未查询到上述公司获得产品强制认证证书，当事人销售上述电缆的行为，违反了《中华人民共和国产品质量法》第三十八条“销售者不得伪造或者冒用认证标志等质量标志”的规定，属于销售冒用认证标志的产品的违法行为。

由于顺风电线电器厂在国家企业信用信息公示系统上查询不到相关信息，当事人销售顺风电线电器厂生产的电缆的行为，

违反了《中华人民共和国产品质量法》第三十七条“销售者不得伪造产地，不得伪造或者冒用他人的厂名、厂址”的规定，属于销售伪造厂名的产品的违法行为。

柳州海源特种电缆有限公司生产的型号规格为 RVV 3×6+2×4mm²的电缆属于市场监管总局 2023 年第 36 号公告附件 2 中《强制性产品认证目录描述与界定表》（2023 年修订）中第一类电线电缆产品里的第 3 种“额定电压 450/750V 及以下聚氯乙烯绝缘电线电缆”中的“聚氯乙烯绝缘软电缆电线”的产品范围，需经国家强制性产品认证后方可出厂、销售。但上述产品未取得强制认证，当事人销售上述电缆的行为，违反了《中华人民共和国认证认可条例》第二十七条“为了保护国家安全、防止欺诈行为、保护人体健康或者安全、保护动植物生命或者健康、保护环境，国家规定相关产品必须经过认证的，应当经过认证并标注认证标志后，方可出厂、销售、进口或者其他经营活动中使用。”的规定，已经构成了销售未经强制性产品认证的产品的违法行为。

案发后当事人积极配合执法人员调查，如实交代违法事实，没有造成严重的危害后果，且产品尚未实际售出的情形，针对当事人销售的产品冒用认证标志、伪造厂名的产品的违法行为，参照《广西壮族自治区市场监督管理行政处罚裁量基准(2023 版)》

“第二十一、《产品质量法》行政处罚裁量基准”中序号 5 违法行为为“伪造产品产地的，伪造或者冒用他人厂名、厂址的；伪造或者冒用认证标志等质量标志的”，其“从轻”适用情形“1. 产品尚未售出，积极配合执法并有悔改表现的；”的规定，你单位符合从轻处罚的情形。同时具有“2.同时具有两种或两种以上《产品质量法》第五十三条所列违法行为的；3.冒用强制性质量

标志的。”的情形，适用从重处罚，当事人也符合从重处罚。综合上，并依据《中华人民共和国行政处罚法》第五条第二款“设定和实施行政处罚必须以事实为依据，与违法行为的事实、性质、情节以及社会危害程度相当。”、第六条“实施行政处罚，纠正违法行为，应当坚持处罚与教育相结合，教育公民、法人或者其他组织自觉守法。”，并参照《广西壮族自治区市场监督管理行政处罚裁量权适用规定》第十五条第二款“当事人既有从轻或者减轻行政处罚情节，又有从重行政处罚情节的，市场监管部门应当结合案件情况综合考虑后作出裁量决定。但违法行为已经造成严重后果的，一般不适用从轻或者减轻处罚。”的规定，综合考量，对当事人销售冒用认证标志、伪造厂名的产品的违法行为，予以一般处罚。

另外，针对当事人销售未经强制性产品认证的产品的违法行为，参照《广西壮族自治区市场监督管理行政处罚裁量权适用规定》第十二条第一款第二项“有下列情形之一的，可以依法从轻或者减轻行政处罚：（二）积极配合市场监管部门调查并主动提供证据材料的；”的规定，对当事人予以从轻处罚。

针对当事人销售的产品标识不符合规定的违法行为，依据《中华人民共和国产品质量法》第五十四条“产品标识不符合本法第二十七条规定的，责令改正；有包装的产品标识不符合本法第二十七条第（四）项、第（五）项规定，情节严重的，责令停止生产、销售，并处违法生产、销售产品货值金额百分之三十以下的罚款；有违法所得的，并处没收违法所得。”的规定，责令当事人立即改正销售的产品标识不符合规定的违法行为。

针对当事人销售冒用认证标志和伪造厂名的违法行为，依据

《中华人民共和国产品质量法》第五十三条“伪造产品产地的，伪造或者冒用他人厂名、厂址的，伪造或者冒用认证标志等质量标志的，责令改正，没收违法生产、销售的产品，并处违法生产、销售产品货值金额等值以下的罚款；有违法所得的，并处没收违法所得；情节严重的，吊销营业执照。”的规定，责令当事人立即改正销售冒用认证标志和伪造厂名的违法行为，并予以行政处罚：

1、没收 6 卷顺风电线电器厂生产的型号规格为 ZR-RVV 2×2.5mm² 的电缆、166 米桂林晨山电线电缆有限公司生产的型号规格为 ZR-RVV 2×1.5mm² 铜芯聚氯乙烯绝缘软电缆和 192 米顺风电线电器厂生产的型号规格为 ZR-RVV 2×6mm² 的电缆；

2、罚款人民币 1600 元。

针对当事人销售未经强制性认证的产品的违法行为，依据《中华人民共和国认证认可条例》第六十六条“列入目录的产品未经认证，擅自出厂、销售、进口或者在其他经营活动中使用的，责令限期改正，处 5 万元以上 20 万元以下的罚款；未经认证的违法产品货值金额不足 1 万元的，处货值金额 2 倍以下的罚款；有违法所得的，没收违法所得。”的规定，责令当事人立即改正销售未经强制性认证的产品的违法行为，并给予当事人罚款人民币 300 元的行政处罚。

综上，并依据《中华人民共和国行政处罚法》第二十八条第一款“行政机关实施行政处罚时，应当责令当事人改正或者限期改正违法行为。”的规定，最终责令当事人改正并立即停止销售标识不符合规定、冒用认证标志、伪造厂名和未经强制性认证的产品的违法行为，并处罚如下：

1、没收 6 卷顺风电线电器厂生产的型号规格为 ZR-RVV 2×2.5mm²的电缆、166 米桂林晨山电线电缆有限公司生产的型号规格为 ZR-RVV 2×1.5mm²铜芯聚氯乙烯绝缘软电缆和 192 米顺风电线电器厂生产的型号规格为 ZR-RVV 2×6mm²的电缆；

2、罚款人民币 1900 元。

当事人应当自接到本处罚决定书之日起十五日内将罚款缴到中国建设银行股份有限公司柳州西江路支行（单位：柳州市鱼峰区财政局非税收入收缴专户；账号：*****066666）。逾期不缴纳罚款的，依据《中华人民共和国行政处罚法》第七十二条第一款第一项的规定，每日按罚款数额的百分之三加处罚款，并将依法申请人民法院强制执行。

如你单位不服本处罚决定，可以在接到本处罚决定书之日起六十日内向柳州市鱼峰区人民政府申请行政复议，也可以在六个月内依法向柳州市柳南区人民法院提起行政诉讼。申请行政复议或者提起行政诉讼期间，行政处罚不停止执行。

柳州市鱼峰区市场监督管理局

2026年2月27日

行政处罚专用章

4502031087903

（市场监督管理部门将依法向社会公开行政处罚决定信息）

本文书一式二份，一份送达，一份归档。